

# 安全检查记录表

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目  
 编号：ZHJL-FNAQ-001

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 天津蓝天太阳科技有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2022、10、06                                                                                     | 检查地点            | 光伏区            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对项目施工人员安全三级教育及安全交底记录、冬季施工措施、现场劳保用品、警示标牌、安全通道、现场安全文明施工安全专项大检查；                                  |                 |                |
| 存在问题      | 1、施工区未悬挂安全警示牌；<br>2、施工人员没有佩戴安全帽；                                                               |                 |                |
| 整改要求      | 1、施工区悬挂安全警示牌；<br>2、施工人员佩戴安全用品；                                                                 |                 |                |
| 检查人       | 黎建光、张延生                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张延生 10.6       |
| 整改情况      | 按要求整改完成<br>整改负责人：黎建光 日期 10.8                                                                   |                 |                |
| 复查意见      | 已整改<br>复查人：黎建光 日期 2022.10.8                                                                    |                 |                |