

GFDZJBM14: 监理检查记录表

质量检查记录表

工程名称: 河北承德市丰宁县 5.94MW 北大集体经济抱团光伏产业项目

编号: ZHJL-ZLJC-04

施工单位	天津蓝天太阳科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 11 月 15 日	检查地点	第二、第三发电单元
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
质量及检查情况简述	2022 年 11 月 15 日由建设单位组织监理进行一次质量工序检查, 主要是对光伏场区的支架、组件安装。本次参加检查人员, 由监理人员、施工人员, 本检查共 2 个区域。		
存在问题	现场存北 8 排西 3 方阵组件安装中间无缝隙、个别螺栓无平垫及弹簧垫不符合图纸设计要求;		
检查结果	要求施工单位天津蓝天太阳科技有限公司对北 8 排西 3 方阵组件安装中间无缝隙、个别螺栓无平垫及弹簧垫不符合设计要求进行整改; 要求整改后再进行验收复查, 符合要求后进行下道工序施工。要求天津蓝天太阳科技有限公司立即采取措施整改消缺。		
检查人	黎建光、张延生、董志勇	施工项目部 签收人/日期	 2022 年 11 月 15 日
处理意见	按要求整改完成 总包单位整改负责人:  日期 2022.11.17		
复查意见	已整改 监理单位复查人:  日期 2022.11.18		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。