

监理检查记录表

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 654KWp 屋顶分布式光伏项目

编号：JXM13-BGHN-001

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.09.05	检查地点	厂区屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面光伏支架安装		
存在问题	1、有工人未佩戴安全帽 2、施工人员未穿反光背心		
整改要求	1、给施工人员做好安全技术交底，正确佩戴安全帽及反光背心		
检查人	俞玉荣	施工项目部 签收人/日期	俞玉荣
整改情况	以跟工人做好安全交底 整改负责人： 日期：		
复查意见	进场人员在正确佩戴安全帽，现场要加强管理。 复查人：俞玉荣 日期：2022.09.06		

