


监理检查记录表

工程名称: 博格华纳(中国)投资有限公司 654KWp 屋顶分布式光伏项目

编号: JXM13-BGHN-002

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.09.08	检查地点	厂区屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	屋面光伏支架安装		
存在问题	1、有个别支架螺丝平垫、弹垫装反 		
整改要求	安排人员检查已安装的支架螺丝, 确保垫片正确安装, 先平垫后弹垫, 发现有问题的尽快整改。		
检查人	南玉策	施工项目部 签收人/日期	杨西铭
整改情况	已整改 整改负责人: 杨西铭 日期: 9.9		
复查意见	现场复查, 未发现此种情况。 复查人: 南玉策 日期: 2022.09.08.		

