


监理检查记录表

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 654KWp 屋顶分布式光伏项目

编号：JXM13-BGHN-003

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.09.15	检查地点	厂区屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面光伏支架安装		
存在问题	已连接的电缆桥架有部分螺丝锈蚀 		
整改要求	业主要求将所有桥架螺丝更换为不锈钢螺丝。		
检查人	陶玉荣	施工项目部 签收人/日期	杨世钦
整改情况	已购买不锈钢螺丝 整改负责人: 杨世钦 日期: 2022.9.15		
复查意见	已购买不锈钢螺丝, 还未到货。 复查人: 陶玉荣 日期: 2022.09.17.		

