

监理检查记录表

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 654KWp 屋顶分布式光伏项目

编号：JXM13-BGHN-004

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.09.22	检查地点	厂区屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	桥架螺丝更换		
存在问题	更换后的桥架螺丝未收拾，到处散落 		
整改要求	更换后的螺丝应及时收拾，别四处散落。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	华星
整改情况	整改负责人：华星 日期：2022.09.22		
复查意见	复查人：南玉荣 日期：2022.09.23		