

监理检查记录表

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

编号：JXM13-MQL-001

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 09. 16	检查地点	停车场施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	车棚基础开挖		
存在问题	1、施工人员未穿反光背心及劳保鞋 2、在施工区域发现有烟头		
整改要求	1、给施工人员配发必要的劳保用品 2、给施工人员做好安全技术交底，在厂区严禁吸烟		
检查人	周玉荣	施工项目部 签收人/日期	夏友书
整改情况	已整改 整改负责人：夏友书 日期：2022.9.16		
复查意见	加强施工人员安全培训 复查人：周玉荣 日期：2022.09.17		



扫描全能王 创建