

监理检查记录表

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

编号：JXM13-MQL-002

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.09.17	检查地点	停车场施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	车棚基础开挖		
存在问题	1、基坑内有积水		
整改要求	1、安排人员清除基坑内积水 2、清除基坑周边工具及杂物		
检查人	周玉荣	施工项目部 签收人/日期	夏友喜
整改情况	已整改 整改负责人：夏友喜 日期：2022.9.17		
复查意见	复查人：周玉荣 日期：2022.09.17		

