

监理检查记录表

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

编号：JXM13-MQL-003

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.09.30	检查地点	停车场施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	基础回填		
存在问题	1、基础开挖时挖出的厂区视频监控线裸露 		
整改要求	尽快更换穿管后回填		
检查人	俞玉荣	施工项目部 签收人/日期	夏长书 2022.09.30
整改情况	已整改 整改负责人：夏长书 日期：2022.9.30		
复查意见	已更换穿管回填。 复查人：俞玉荣 日期：2022.10.08.		

