


监理检查记录表

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

编号：JXM13-MQL-004

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 09. 30	检查地点	停车场施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	基础回填		
存在问题	窖井盖被埋，排水孔堵塞 		
整改要求	清除上方及周边积土，尽快恢复至原样		
检查人	周玉荣	施工项目部 签收人/日期	夏友书 2022. 09. 30
整改情况	已整改 整改负责人：夏友书 日期：2022. 9. 30		
复查意见	经检查，已整改 复查人：周玉荣 日期：2022. 10. 06		

