

监理检查记录表

工程名称：上海米其林轮胎有限公司 119.9 kWp 分布式光伏车棚项目

编号：JXM13-MQL-005

施工单位	上海道发能源科技有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监埋有 限公司
检查时间	2022. 10. 06	检查地点	停车场施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	电缆敷设电缆沟回填		
存在问题	电缆沟内有砖块等坚硬物		
整改要求	电缆沟回填前要清除沟内坚硬物，酥土回填		
检查人	周玉荣	施工项目部 签收人/日期	夏长喜 2022. 10. 06
整改情况	已整改 整改负责人：夏长喜 日期：2022. 10. 06		
复查意见	已清理 复查人：周玉荣 日期：2022. 10. 06		

