

工程名称：佛山旭阳工业园 4086.72Kw 分布式光伏发电项目

达标投产实施细则实施检查记录

检查项目	检查内容	性质	检查发现的不符合项	检查意见		
				符合	基本符合	不符合
1、技术文件的编制和执行	1 施工组织设计内容完整齐全，编制、审核、批准手续齐全。	主控		✓		
	2 主要和特殊工程的施工方案翔实、可操作，编制、审核、批准手续齐全。			✓		
	3 绿色施工专项措施翔实、可操作，编制、审核、批准手续齐全，实施记录完整。	主控		✓		
	4 专项施工方案、措施内容完整，编制、审核、批准手续齐全，技术交底执行检查记录齐全。	主控		✓		
	5 规范清单			✓		
	(1) 本工程执行技术标准（地方标准）、规程规范清单齐全。			✓		
	(2) 整理有序，实施动态管理（半年更新一次）。			✓		
	6 强制性条文			✓		
	(1) 实施计划内容详细、可操作。			✓		
	(2) 执行、检查记录齐全。	主控		✓		
2、质量验评	1 要按 DL/T 5161 和 Q/ GDW 1183—2012 编制质量验收范围划分表，符合工程实际，并经监理单位汇总审核，建设单位批准。			✓		
	2 检验批、分项、分部、单位工程验收与质量验收范围划分一致。			✓		
	3 质量评价内容符合 DL/T 5161 和 Q/ GDW 1183—2012 标准要求，质量评价与进度同步。			✓		
	4 验评资料、验收台账与施工进度同步。			✓		
3、重要报告、记录、签字	1 试验检测：					
	(1) 试验室资质、业务范围清单符合要求；		未涉及			
	(2) 见证取样检验项目及数量符合规定；		未涉及			
	2 主要材料、构配件：					





	(1) 出厂合格证及检验报告齐全;				✓			
	(2) 钢筋(钢材)、水泥、沙石、外加剂、防水、防火材料等现场复试报告,砂、石碱活性、氯离子含量检验报告;	主控	未涉及					
	(3) 钢筋、水泥等重要原材料质量跟踪记录;		未涉及					
	3 主要质量控制资料							
	(1) 单位(子单位)工程质量控制资料齐全,符合标准规定;				✓			
	(2) 地基处理和桩基工程施工记录、检测报告;	主控	未涉及					
	(3) 回填土检测报告;		未涉及					
	(4) 混凝土强度标准养护和同条件养护报告;	主控	未涉及					
	(5) 隐蔽验收:验槽、钢筋、地下混凝土、隐蔽防水、大面积回填土、屋面工程、电气接线、防雷接地等隐蔽工程验收记录。	主控			✓			
4	竣工图与工程竣工实物相符				✓			
5	观感质量							
5.1	无片面追求观感质量,违反质量与工艺标准;无大面积返修、无擅自增加工序遮掩瑕疵;	一般			✓			
5.2	成品保护有效、环境整洁明亮,无施工遗留物。	一般			✓			
6	建(构)筑物							
6.1	接地环网接地可靠、有可断开的测试点;	主控			✓			
6.2	“墙面、地面、屋面”不裂、不渗、不漏;变形缝符合设计和施工规范;窗套等外檐滴水线施工规范;	一般			✓			
6.3	测量控制点正确、防护完好,标识规范;	一般			✓			
6.4	砼结构平整光亮、棱角方正,色泽均匀,无污染;	一般	未涉及					
6.5	钢结构工程:无明显的变形损伤、污染、锈蚀;焊接质量工艺美观;防腐、防火符合规范;钢梯、栏杆、平台、踢脚板、垂直爬梯及安全护笼符合规定;	一般			✓			
6.6	室外场坪和路面无严重污染、无积水、路缘石稳固无破损。	一般			✓			

结论:

合格

受检单位专业负责人签字:

张红统

检查人签字:

任伟伟

2022 年 10 月 01 日



达标投产实施细则实施检查记录

工程名称：佛山旭阳工业园 4086.72kW 分布式光伏发电项目

检查项目	检查内容	性质	检查发现的不符合项	检查意见		
				符合	基本符合	不符合
1、技术文件的编制和执行	1 施工组织设计内容完整齐全，编制、审核、批准手续齐全。	主控		✓		
	2 主要和特殊工程的施工方案翔实、可操作，编制、审核、批准手续齐全。			✓		
	3 绿色施工专项措施翔实、可操作，编制、审核、批准手续齐全，实施记录完整。	主控		✓		
	4 专项施工方案、措施内容完整，编制、审核、批准手续齐全，技术交底执行检查记录齐全。	主控		✓		
	5 规范清单			✓		
	(1) 本工程执行技术标准（地方标准）、规程规范清单齐全。			✓		
	(2) 整理有序，实施动态管理（半年更新一次）。			✓		
	6 强制性条文			✓		
	(1) 实施计划内容详细、可操作。			✓		
	(2) 执行、检查记录齐全。	主控		✓		
	1 要按 DL/T 5161 和 Q/ GDW 1183—2012 编制质量验收范围划分表，符合工程实际，并经监理单位汇总审核，建设单位批准。			✓		
	2 检验批、分项、分部、单位工程验收与质量验收范围划分一致。			✓		
2、质量验评	3 质量评价内容符合 DL/T 5161 和 Q/ GDW 1183—2012 标准要求，质量评价与进度同步。			✓		
	4 验评资料、验收台账与施工进度同步。					
3、重要报告、记录、签字	1 试验检测：					
	(1) 试验室资质、业务范围清单符合要求；		未涉及			
	(2) 见证取样检验项目及数量符合规定；		未涉及			
	2 主要材料、构配件：					





	(1) 出厂合格证及检验报告齐全;						✓		
	(2) 钢筋 (钢材)、水泥、沙石、外加剂、防水、防火材料等现场复试报告, 砂、石碱活性、氯离子含量检验报告;	主控	未涉及						
	(3) 钢筋、水泥等重要原材料质量跟踪记录;		未涉及						
	3 主要质量控制资料								
	(1) 单位 (子单位) 工程质量控制资料齐全, 符合标准规定;						✓		
	(2) 地基处理和桩基工程施工记录、检测报告;	主控	未涉及						
	(3) 回填土检测报告;		未涉及						
	(4) 混凝土强度标准养护和同条件养护报告;	主控	未涉及						
	(5) 隐蔽验收: 验槽、钢筋、地下混凝土、隐蔽防水、大面积回填土、屋面工程、电气接线、防雷接地等隐蔽工程验收记录。	主控					✓		
4	竣工图与工程竣工实物相符						✓		
5	观感质量								
5.1	无片面追求观感质量, 违反质量与工艺标准; 无大面积返修、无擅自增加工序遮掩瑕疵;	一般					✓		
5.2	成品保护有效、环境整洁明亮, 无施工遗留物。	一般					✓		
6	建 (构) 筑物								
6.1	接地环网接地可靠、有可断开的测试点;	主控					✓		
6.2	“墙面、地面、屋面”不裂、不渗、不漏; 变形缝符合设计和施工规范; 窗套等外檐滴水线施工规范;	一般					✓		
6.3	测量控制点正确、防护完好, 标识规范;	一般					✓		
6.4	砼结构平整光亮、棱角方正, 色泽均匀, 无污染;	一般	未涉及						
6.5	钢结构工程: 无明显的变形损伤、污染、锈蚀; 焊接质量工艺美观; 防腐、防火符合规范; 钢梯、栏杆、平台、踢脚板、垂直爬梯及安全护笼符合规定;	一般					✓		
6.6	室外场坪和路面无严重污染、无积水、路缘石稳固无破损。	一般					✓		

结论:

合格

受检单位专业负责人签字: 王长红

检查人签字: 王长红

2022年11月01日



达标投产实施细则检查记录

工程名称：佛山旭阳工业园 4086.72kW 分布式光伏发电项目

检查项目	检查内容	性质	检查发现的不符合项	检查意见		
				符合	基本符合	不符合
1、技术文件的编制和执行	1 施工组织设计内容完整齐全，编制、审核、批准手续齐全。	主控		✓		
	2 主要和特殊工程的施工方案翔实、可操作，编制、审核、批准手续齐全。			✓		
	3 绿色施工专项措施翔实、可操作，编制、审核、批准手续齐全，实施记录完整。	主控		✓		
	4 专项施工方案、措施内容完整，编制、审核、批准手续齐全，技术交底执行检查记录齐全。	主控		✓		
	5 规范清单			✓		
	(1) 本工程执行技术标准（地方标准）、规程规范清单齐全。			✓		
	(2) 整理有序，实施动态管理（半年更新一次）。			✓		
	6 强制性条文			✓		
	(1) 实施计划内容详细、可操作。			✓		
	(2) 执行、检查记录齐全。	主控		✓		
2、质量验评	1 要按 DL/T 5161 和 Q/ GDW 1183—2012 编制质量验收范围划分表，符合工程实际，并经监理单位汇总审核，建设单位批准。			✓		
	2 检验批、分项、分部、单位工程验收与质量验收范围划分一致。			✓		
	3 质量评价内容符合 DL/T 5161 和 Q/ GDW 1183—2012 标准要求，质量评价与进度同步。			✓		
	4 验评资料、验收台账与施工进度同步。			✓		
3、重要报告、记录、签字	1 试验检测：					
	(1) 试验室资质、业务范围清单符合要求；		未涉及			
	(2) 见证取样检验项目及数量符合规定；		未涉及			
	2 主要材料、构配件：					





	(1) 出厂合格证及检验报告齐全;						✓		
	(2) 钢筋 (钢材)、水泥、沙石、外加剂、防水、防火材料等现场复试报告, 砂、石碱活性、氯离子含量检验报告;	主控	李海及						
	(3) 钢筋、水泥等重要原材料质量跟踪记录;		李海及						
	3 主要质量控制资料						✓		
	(1) 单位 (子单位) 工程质量控制资料齐全, 符合标准规定;								
	(2) 地基处理和桩基工程施工记录、检测报告;	主控	李海及						
	(3) 回填土检测报告;		李海及						
	(4) 混凝土强度标准养护和同条件养护报告;	主控	李海及						
	(5) 隐蔽验收: 验槽、钢筋、地下混凝土、隐蔽防水、大面积回填土、屋面工程、电气接线、防雷接地等隐蔽工程验收记录。	主控					✓		
4	竣工图与工程竣工实物相符						✓		
5	观感质量								
5.1	无片面追求观感质量, 违反质量与工艺标准; 无大面积返修、无擅自增加工序遮掩瑕疵;	一般					✓		
5.2	成品保护有效、环境整洁明亮, 无施工遗留物。	一般					✓		
6	建 (构) 筑物								
6.1	接地环网接地可靠、有可断开的测试点;	主控					✓		
6.2	“墙面、地面、屋面”不裂、不渗、不漏; 变形缝符合设计和施工规范; 窗套等外檐滴水线施工规范;	一般					✓		
6.3	测量控制点正确、防护完好, 标识规范;	一般					✓		
6.4	砼结构平整光亮、棱角方正, 色泽均匀, 无污染;	一般	李海及						
6.5	钢结构工程: 无明显的变形损伤、污染、锈蚀; 焊接质量工艺美观; 防腐、防火符合规范; 钢梯、栏杆、平台、踢脚板、垂直爬梯及安全护笼符合规定;	一般					✓		
6.6	室外场坪和路面无严重污染、无积水、路缘石稳固无破损。	一般					✓		

结论:

合格

受检单位专业负责人签字:

张强

检查人签字:

张强

2022 年 12 月 01 日

