

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-JCJL-001

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2022.11.15	检查地点	材料堆放区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	逆变器到货检查		
存在问题	 检查发现逆变器支架损坏		
整改要求	及时更换损坏支架损坏的逆变器		
检查人	王相成	施工项目部 签收人/日期	张洪
整改情况	已更换  整改负责人：项目 日期 2022.11.15		
复查意见	已整改完成  复查人：王相成 日期 2022.11.15		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-JCJL-002

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2022年11月27日	检查地点	主车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视主车间发现桁架生锈		
存在问题			
整改要求	及时更换生锈桁架。		
检查人	王相才	施工项目部 签收人/日期	张清
整改情况	已更换  整改负责人：项目清 日期 2022.11.27		
复查意见	已整改完毕  复查人：王相才 日期 2022.11.27		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-JCJL-003

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022年12月13日	检查地点	箱变基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础(巡视)抬修平台浇筑情况		
存在问题	 在巡视中发现施工现场个别施工员未佩戴安全帽。		
整改要求	对施工人员进行安全教育		
检查人	王相才	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改		
复查意见	已整改合格		

整改负责人：王相才 日期：2022.12.13

复查人：王相才 日期：2022.12.13

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-JCJL-004

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2022年12月28日	检查地点	长柯创片间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视 拆架安装情况		
存在问题	 在巡视中发现 施工人员在佩戴 安全带中。		
整改要求	对施工人员进行批评教育		
检查人	王相才	施工项目部 签收人/日期	张清
整改情况	已整改 湖北东臣泰能源建设有限公司 兰考万华禾香板业8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 整改负责人：王相才 日期：2022.12.28		
复查意见	已整改完成 常州正衡电力工程监理有限公司 复查人：王相才 日期：2022.12.28 兰考万华禾香板业8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-JCJL-005

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022年12月29日	检查地点	材料堆放区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视材料堆放区时钢管堆放不规范		
存在问题	 在巡视时发现施工人员在施工现场小便。		
整改要求	对施工人员进行安全教育。		
检查人	王相成	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人：王相成 日期：2022.12.29		
复查意见	已整改合格 复查人：王相成 日期：2022.12.29		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-JCJL-006

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2023年1月6日	检查地点	一次舱
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视一次舱模架拍照陈情况		
存在问题	 在巡视时发现个别施工员未佩戴安全带。		
整改要求	对施工人员进行安全教育		
检查人	王相印	施工项目部 签收人日期	
整改情况	已整改		
	整改负责人：张涛 日期 2023.1.6		
复查意见	已整改完毕		
	 复查人：王相印 日期 2023.1.6		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-JCJL-007

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2023年 02月 15日	检查地点	2 贴面车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视 2 贴面车间有流电缆敷设。		
存在问题	 在巡视时发现有排架生锈		
整改要求	更换生锈排架		
检查人	王相才	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改		
复查意见	 已整改完		

整改负责人： 日期 2023.2.15

复查人： 日期 2023.2.15

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考万华禾香板业 8. 75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-JCJL-008

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工程有限公司
检查时间	2023年02月15日	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视见屋面电缆敷设情况		
存在问题	 在巡视中发现施工现场有乱接头。		
整改要求	已下发通知单，要求对施工人员进行安全培训		
检查人	王 超 群	施工项目部 签收人/日期	王 超 群
整改情况	已整改 整改负责人：王超群 日期：2023.2.15		
复查意见	已整改合格 复查人：王超群 日期：2023.2.15		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-JCJL-009

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		监理单位	常州正衡电力监理工 程有限公司
检查时间	2023年02月16日		检查地点	组变基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	巡视电缆沟盖板是否被撬开			
存在问题	 在巡视中发现个别 施工人员未佩戴安全 帽。			
整改要求	对施工人员进行安全教育（若下次发现进 行罚款处理）			
检查人	王相军		施工项目部 签收人/日期	张清 2023.2.16
整改情况	已整改			
复查意见	已整改完毕			




整改负责人：张清 日期2023.2.16



复查人：王相军 日期 2023.2.16

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考万华禾香板业 8.75MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：LKWH-ZHJL-JCJL-010

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力监理工 程有限公司
检查时间	2022年12月19日	检查地点	切草车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	巡视切草车间 组件安装		
存在问题	 在巡视中发现 在组件安装时 施工人员用脚踏 踏光伏组件。		
整改要求	对施工人员进行安全培训，及召开例会		
检查人	王相才	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改		
复查意见	已整改完毕		

