

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目 编号：HNLT-JLJC-001

施工单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	监理单位	湖南力通电力勘测设计咨询有限公司
检查时间	2022 年 10 月 15 日	检查地点	中车车辆有限公司厂区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 直爬梯顶端护栏处有部分开焊。 2. 箱变基础圈梁钢筋尺寸与图纸不符。		
存在问题	 		
整改要求	1. 开焊处尽快处理，以免造成安全事故。 2. 按图纸整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
处理意见	总包单位整改负责人： 日期		
复查意见	监理单位复查人： 日期		

- 注**
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。