

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目      编号：HHLT-JLJC-004

施工单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	监理单位	湖南力通电力勘测设计咨询有限公司
检查时间	2022年10月25日	检查地点	中车车辆有限公司厂区内
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1. 2#备料车间屋面安装组件个别不齐。 2. 电缆沟开挖时个别施工人员没佩戴安全帽。		
存在问题	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
整改要求	1. 要求整改。 2. 现场要求施工人员佩戴安全帽。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
处理意见	总包单位整改负责人：                      日期		
复查意见	监理单位复查人：                      日期		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
  2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
  3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。