

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中车株洲车辆有限公司屋顶光伏电站项目 编号：HNLT-JLJC-005

施工单位	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	监理单位	湖南力通电力勘测设计咨询有限公司
检查时间	2022 年 10 月 29 日	检查地点	中车车辆有限公司厂区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 监理测量电缆沟深度，深度不符合规范要求。		
存在问题	 		
整改要求	1. 下联系单一份，要求整改。		
检查人			施工项目部 签收人/日期
处理意见	总包单位整改负责人： 日期		
复查意见	监理单位复查人： 日期		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。