





监理检查记录表

工程名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目(二期)

编号: ZCQD-ZHJL-JC-002

施工单位	中国二十二冶集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.02.21	检查地点	D5 厂房光伏屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、中车青岛四方股份公司 D5 厂房光伏屋顶组件安装。 2、组件粘贴满打胶、水平、牢靠。 3、施工人员 15 人，管理人员 1 人。		
存在问题	存在组件与支架粘贴未紧密贴合，存在缝隙。		
整改要求	要求按照设计标准整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2023.2.22		
复查意见	 复查人:  日期: 2023.2.22		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备