

### 监理检查记录表

工程名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目(二期)

编号: ZCQD-ZHJL-JC-005

|           |                                                                                     |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中国二十二冶集团有限公司                                                                        | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023. 03. 14                                                                        | 检查地点            | D2 厂房光伏屋顶      |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、中车青岛四方股份公司 D2 厂房光伏屋顶组件安装。<br>2、支架及组件粘贴满打胶、水平、牢靠。<br>3、施工人员 15 人，管理人员 2 人。         |                 |                |
| 存在问题      | 存在个别组件安装有错位现象，个别组件与支架为紧密贴合。                                                         |                 |                |
| 整改要求      | 要求按照设计标准整改                                                                          |                 |                |
| 检查人       | 司在欣                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 于航             |
| 整改情况      | 已按要求整改完成。<br>整改负责人: 于航 日期: 2023.03.16                                               |                 |                |
| 复查意见      | 经复查, 符合要求, 整改完成。<br>复查人: 司在欣 日期: 2023.03.16                                         |                 |                |