

监理检查记录表

工程名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目(二期)

编号: ZCQD-ZHJL-JC-008

施工单位	中国二十二冶集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.04.06	检查地点	D3 厂房光伏屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查汇流箱安装垂直度水平度允许偏差应小于 1.5mm/M, 螺栓两平一弹及紧固情况。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	司在版	施工项目部 签收人/日期	于航
整改情况	无 整改负责人: 日期:		
复查意见	无 复查人: 日期:		

