

监理检查记录表

工程名称： 中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏电站项目(二期)

编号: ZCQD-ZHJL-JC-009

施工单位	中国二十二冶集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.04.13	检查地点	D3 厂房光伏屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
逆变器交流接线施工及检查情况简述	1、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 2、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。 3、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 4、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 5、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	司在欣	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	无 整改负责人： 日期：		
复查意见	无 复查人： 日期：		

