

监理检查记录表

工程名称：大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-DHDE-001

施工单位	唐立工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 07. 25	检查地点	厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 施工现场安全检查。		
存在问题	1. 安全带未采用双挂钩式。 2. 屋面爬梯未安装防坠器。 3. 施工现场未粘贴相关标识标牌。		
整改要求	1. 要求安全带采用五点式双挂钩。 2. 要求爬梯安装防坠器。 3. 要求施工现场粘贴相关标识标牌。		
检查人	高论文斌	施工项目部 签收人/日期	殷强宏 23.7.25
整改情况	已整改完成 整改负责人: 殷强宏 日期: 2023.7.26		
复查意见	经检查,现场已按要求整改完成。 复查人: 高论文斌 日期: 2023.07.26.		



扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-DHDE-002

施工单位	唐立工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 07. 30	检查地点	1#厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 屋面导轨安装。		
存在问题	1.个别导轨螺栓未紧固。		
整改要求	1.要求导轨安装螺栓必须紧固。		
检查人	高论文斌	施工项目部 签收人/日期	殷强虎 23.7.30
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 殷强虎 日期: 2023.07.30		
复查意见	经检查,已按照要求整改完成.. 复查人: 高论文斌 日期: 2023.07.30		



扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-DHDE-003

施工单位	唐立工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 08. 04	检查地点	1#厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 屋面导轨安装。		
存在问题	1.个别导轨连接处有缝隙。		
整改要求	1.要求导轨安装必须紧密连接。		
检查人	高为斌	施工项目部 签收人/日期	殷强 23.8.4
整改情况	已整改完 整改负责人: 殷强 日期: 2023.08.04		
复查意见	经复查,已按要求整改完成。 复查人: 高为斌 日期: 2023.08.04		



扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-DHDE-004

施工单位	唐立工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 08. 11	检查地点	1#厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 屋面组件安装。		
存在问题	1. 个别组件中压块安装有倾斜现象。		
整改要求	1. 要求组件中、边压块安装符合要求，且紧固。		
检查人	高论斌	施工项目部 签收人/日期	殷强亮 2023. 08. 11
整改情况	已整改完成 整改负责人: 殷强亮 日期: 2023. 08. 11		
复查意见	经检查, 已按要求整改完成。 复查人: 高论斌 日期: 2023. 08. 11		



监理检查记录表

工程名称：大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-DHDE-0005

施工单位	唐立工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 08. 17	检查地点	1#厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 屋面组件安装。		
存在问题	1. 个别组件中压块安装有倾斜现象。 2. 个别组件安装 MC4 插头未绑扎固定。		
整改要求	1. 要求组件中、边压块安装符合要求，且紧固。 2. 要求组件底部 MC4 插头全部绑扎固定，不得拖地。		
检查人	高琨文	施工项目部 签收人/日期	殷强 2023.08.17
整改情况	已整改完成 整改负责人: 殷强 日期: 2023.08.17		
复查意见	经检查,已按要求整改完成。 复查人: 高琨文 日期: 2023.08.17		

