


监理检查记录表

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-WHGX-005

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 11. 17	检查地点	厂区 A6 屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面光伏支架安装, 对施工现场安全以及施工质量进行检查		
存在问题	连接件螺丝未紧固 		
整改要求	安排人员检查已安装的支架, 发现问题及时整改。		
检查人	周玉萍	施工项目部 签收人/日期	Y. P. M. ✓
整改情况	已拧紧螺丝 整改负责人: Y. P. M. ✓ 日期: 2022. 11. 17		
复查意见	经复查, 已进行整改 复查人: 周玉萍 日期: 2022. 11. 17		

