


监理检查记录表

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-WHGX-007

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.12.15	检查地点	厂区 A2 屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面光伏支架安装, 对施工现场安全以及施工质量进行检查		
存在问题	压块塑翼螺母未卡到未 		
整改要求	安排人员检查已安装的组件，发现问题及时整改。		
检查人	周玉荣	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2022.12.16		
复查意见	经复查, 已进行整改 复查人: 周玉荣 日期: 2022.12.16		

