

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目
 编号：SZBX-ZHJL-JCJL-013

施工单位	上海道发新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.4.3	检查地点	一期到四期屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对一期到四期屋面施工进行检查		
存在问题	1、在一期到四期屋面巡视过程中发现走道板个别区域未使用卡扣固定。		
整改要求	要求在施工单位对走道板进行查缺补漏对未使用卡扣固定的进行整改，要求施工单位立即落实整改。		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	毕生 2023.4.5
整改情况	已整改 整改负责人: 毕生 日期: 2023.7.5		
复查意见	整改 复查人: 姜旭 日期: 2023.4.6		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

