


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYYQEQ-JCJL-20221208

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 08 日	检查地点	杭湾沪甬合作示范园二期园区 6#-8#屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、在园区内 6#-8#楼栋屋顶，对已进行焊接完成的接地扁钢进行巡视检查。 2、检查屋顶接地扁钢安装是否符合设计要求，施工安装是否符合要求。 3、施工人员 10 人，管理人员 4 人。		
存在问题	1、2022 年 12 月 08 日对园区 6#-8#屋顶已完成焊接的接地扁钢安装情况进行查看，现场焊接和安装、焊接处防腐刷漆情况较好。存在问题是焊接用焊条头现场有零星散落遗留，不及时清理易锈蚀屋面彩钢瓦，要求随时进行清理。		
整改要求	1、督促施工方在完成安装的区域楼栋屋面及时清理施工垃圾。		
检查人	 2022 年 12 月 08 日	施工项目部 签收人/日期	 2022 年 12 月 08 日
整改情况	 整改负责人：  日期 2022.12.8		
复查意见	 复查人：  日期 2022.12.08		