


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYYQEQ-JCJL-20221210

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 10 日	检查地点	杭湾沪甬合作示范园二期园区 1#-4#屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 1#-4#楼栋屋顶，对已安装完成的支架进行巡视检查。 2、检查屋顶组件安装是否符合设计要求，支架安装角度、牢固度是否符合要求。 3、施工人员 12 人，管理人员 4 人。		
存在问题	1、2022 年 12 月 10 日对园区 1#-4#屋顶已安装完成的支架情况进行查看，现场安装情况较好。存在问题是存在极少数檩条与斜梁、斜梁与立柱之间连接固定螺栓没有拧紧，要求及时进行连接加固。		
整改要求	1、督促施工方在完成安装的区域进行自检，及时对没有拧紧螺栓进行连接。		
检查人	 2022 年 12 月 10 日	施工项目部 签收人/日期	 2022 年 12 月 10 日
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2022.12.6		
复查意见	经复查,已完成整改 复查人:  日期 2022.12.11.		