

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYYQEQ-JCJL-20221225

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 25 日	检查地点	杭湾沪甬合作示范园二期园区 6#-8#屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 6#-8#楼栋屋顶，对已安装完成的组件进行巡视检查。 2、检查屋顶组件安装是否符合设计要求，施工安装是否符合要求。 3、施工人员 12 人，管理人员 4 人。		
存在问题	1、2022 年 12 月 25 日对园区 6#-8#屋顶已安装完成的组件情况进行查看，现场安装情况较好。存在问题是组件包装用小纸片护角现场有少许遗留，散落在彩钢瓦板上被风吹易散落在排水沟导致下水管堵塞，要求随时进行清理。		
整改要求	1、督促施工方在完成安装的区域楼栋屋顶进行自检，及时清理施工材料零件等。		
检查人	 2022 年 12 月 25 日	施工项目部 签收人/日期	 2022 年 12 月 25 日
整改情况	已整改 整改负责人：  日期 2022.12.25		
复查意见	经复查，已清理完成。 复查人：  日期 2022.12.25		