

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023 年 01 月 02 日		检查地点	杭湾沪甬合作示范园二期园区 6#-8#屋顶	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、在园区内 6#-8#楼栋屋顶，对已安装完成敷设的光伏线缆进行巡视检查。 2、检查屋顶光伏线缆敷设安装是否符合设计要求，施工安装是否符合要求。 3、施工人员 14 人，管理人员 4 人。				
存在问题	1、2021 年 01 月 02 日对园区 6#-8#屋顶已完成光伏线缆敷设安装的情况进行查看，现场安装情况较好。				
整改要求	无				
检查人	 2023 年 01 月 02 日		施工项目部 签收人/日期	 2023 年 01 月 02 日	
整改情况	无 整改负责人：日期				
复查意见	无 复查人：日期				