



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYYQEQ-JCJL-20230104

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 01 月 04 日	检查地点	杭湾沪甬合作示范园二期园区 1#-4#屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 1#-4#楼栋屋顶，对已安装完成的组件进行巡视检查。 2、检查屋顶组件安装是否符合设计要求，施工安装是否符合要求。 3、施工人员 12 人，管理人员 4 人。		
存在问题	1、2023 年 01 月 04 日对园区 1#-4#屋顶已安装完成的组件情况进行查看，现场安装情况较好。存在问题是组件连接成组串时每排两端没有用接地导线与支架檩条连接，要求及时进行连接加固。		
整改要求	1、督促施工方在完成安装的区域进行自检，及时对没有连接的接地线进行连接。		
检查人	 2023 年 01 月 04 日	施工项目部 签收人/日期	 2023 年 01 月 04 日
整改情况	已整改。 整改负责人：  日期 2023-1.4		
复查意见	经复查，已完成整改。 复查人：  日期 2023.01.04.		