

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYYQEQ-JCJL-20230107

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023 年 01 月 07 日		检查地点	杭湾沪甬合作示范园二期园区 6#-8#屋顶	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查 情况简述	1、在园区内 6#-8#楼栋屋顶，对已完成安装的逆变器进行巡视检查。 2、检查屋顶逆变器安装是否符合设计要求，逆变器安装的牢固性和外观是否符合要求。 3、施工人员 6 人，管理人员 3 人。				
注意问题或 事项	1、2023 年 01 月 07 日对园区 6#-8#屋顶已完成逆变器安装的情况进行查看。现场安装情况较好。提醒施工人员注意对逆变器的各个输入端口进行包封，在进行线缆接线前注意防水等。				
整改要求	无				
检查人	 2023 年 01 月 07 日		施工项目部 签收人/日期	 2023 年 01 月 07 日	
整改情况	无 整改负责人： 日期： 年 月 日				
复查意见	无 复查人： 日期： 年 月 日				