

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYYQEQ-JCJL-20230216

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023 年 02 月 16 日		检查地点	杭湾沪甬合作示范园二期园区 3#-5#屋顶	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、在园区内 3#-5#楼栋屋顶，对已进行焊接完成的接地扁钢进行巡视检查。 2、检查屋顶接地扁钢安装是否符合设计要求，施工安装是否符合要求。 3、施工人员 10 人，管理人员 4 人。				
存在问题	1、2023 年 02 月 16 日对园区 3#-5#屋顶已完成焊接的接地扁钢安装情况进行查看，现场焊接和安装、焊接处防腐刷漆情况一般。存在问题是一排组串两端接地扁钢与支架立柱底板焊接缝达不到规范要求，要求随时进行清理。				
整改要求	1、督促施工方在完成安装的区域楼栋屋面及时进行自检，要求保证至少每排支架的一端底板与扁钢焊接缝必须达到规范要求。				
检查人	戚平 2023 年 02 月 16 日		施工项目部 签收人/日期	常苗 2023 年 02 月 16 日	
整改情况	已整改 整改负责人：吴迪 日期 2023.2.16				
复查意见	经复查，已完成整改 复查人：戚平 日期 2023.2.16				