


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYYQEQ-JCJL-20230220

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 02 月 20 日	检查地点	杭湾沪甬合作示范园二期园区 6#-8#屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 6#-8#楼栋屋顶，对已安装完成的清洗系统进行巡视检查。 2、检查屋顶清洗系统安装是否符合设计要求。 3、施工人员 6 人，管理人员 3 人。		
存在问题	1、2023 年 02 月 20 日对园区 6#-8#屋顶已完成清洗系统安装的情况进行查看。现场安装情况较好。存在问题是与屋顶原连接水源的水管敷设在屋顶地面没有固定，使用时水压过大易导致水管来回移动，要求随时进行清理。		
整改要求	1、督促施工方在已完成安装的区域进行自检，及时进行加固。		
检查人	 2023 年 02 月 20 日	施工项目部 签收人/日期	 2023 年 02 月 20 日
整改情况	已整改 整改负责人：  日期：2023 年 2 月 20 日		
复查意见	经复查，已完成加固。 复查人：  日期：2023 年 2 月 20 日		