监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

编　　号：ZHJL-HYYQEQ-JCJL-20230310

<table>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2">浙江慈农电力发展有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td colspan="2">2023 年 03 月 10 日</td><td>检查地点</td><td colspan="2">杭湾沪甬合作示范园二期园区 6#-8#屋顶</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="5">☑巡视　　☐定期　　☐专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="5">1、在园区内 6#-8#楼栋屋顶，对已安装完成的运维通道进行巡视检查。
2、检查屋顶清洗系统安装是否符合设计要求，检查屋顶格栅板安装是否绑扎牢固。
3、施工人员 6 人，管理人员 3 人。</td></tr>
<tr><td>注意问题或事项</td><td colspan="5">2023 年 03 月 210 日对园区 6#-8#屋顶已完成运维通道安装的情况进行查看。现场安装情况较好。提醒施工人员注意对格栅板及时与边框角铁进行绑扎牢固等。</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td colspan="2">2023 年 03 月 10 日</td><td>施工项目部
签收人/日期</td><td colspan="2">2023 年 03 月 10 日</td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="5">无
整改负责人：　　日期：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="5">无
复查人：　　日期：　　年　月　日</td></tr>
</table>