

监理检查记录表

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目 编号：ZXSD-YH-JLIC-001

施工单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.11.23	检查地点	11#厂房北侧电缆沟
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆沟路面切割		
存在问题	暂无，后续注意安全		
整改要求	无		
检查人	李红亚	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2022.11.23
整改情况	无 整改负责人：王清泉 日期：2022.11.24		
复查意见	无 复查人：李红亚 日期：2022.11.27		

监理检查记录表

工程名称: 樱花卫厨(中国)股份有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXSD-YH-JLJC-002

施工单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.12.1	检查地点	11#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面彩钢瓦防腐, 除锈		
存在问题	个别地方防腐处理不到位.		
整改要求	重新认真处理不到位之处		
检查人	李飞	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2022.12.1
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 王清泉 日期: 2022.12.3		
复查意见	符合规范要求 复查人: 李飞 日期: 2022.12.2		

监理检查记录表

工程名称: 樱花卫厨(中国)股份有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXSD-YH-JLJC-003

施工单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.12.7	检查地点	11#厂房
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	器具及导线安装		
存在问题	1. 个别器具规格与设计要求不符 2. 导线间距控制不一致,		
整改要求	按上述文字要求进行整改		
检查人	李时	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2022.12.7
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 王清泉 日期: 2022.12.8.		
复查意见	整改符合要求 复查人: 李时 日期: 2022.12.9		

监理检查记录表

工程名称：樱花卫厨（中国）股份有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目 编号:ZXSD-YH-JLJC-004

施工单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.12.14	检查地点	11#厂房
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	11#厂房 导线安装		
存在问题	暂无，安装基本可抗		
整改要求	无		
检查人	李响	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2022.12.14.
整改情况	无 整改负责人:王清泉 日期: 2022.12.15		
复查意见	无 复查人:李响 日期: 2022.12.14		

监理检查记录表

工程名称: 樱花卫厨(中国)股份有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXSD-YH-JLJC-005

施工单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.12.21	检查地点	1#厂房
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#厂房组件安装		
存在问题	组件安装在屋顶间距排列不一致, 错位明显		
整改要求	重新调整致组件外观一致.		
检查人	李红	施工项目部 签收人/日期	王清泉 2022.12.21
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 王清泉 日期: 2022.12.22		
复查意见	整改合格 复查人: 李红 日期: 2022.12.24		