监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目　　编号：ZHJL-JCJL-012

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 03 月 10 日	检查地点	光伏区、升压站
检查类型	☐巡视　☑定期　☐专项		
施工及检查情况简述	光伏区、升压站现场安全及质量施工情况		
存在问题	1、经检查发现升压站电气安装时，安全员未及时到岗。 2、光伏区组件安装缺少垫片、弹片和组件未固定。 3、光伏区个别安装好的支架檩条已被破坏，损坏的及时更换。 4、升压站高处作业人员未合理使用安全绳（基准面高度超过 2 米以上，必须系好安全绳，高挂低用）。 5、升压站、光伏区个别人员未合理佩戴安全帽，帽带也未扣好。 6、升压站有现场吸烟人员，管理人员没有管理到位，必须加强管理和提高人员安全防范意识。		
整改要求	要求总包单位需加强现场管控，做好人员安全交底工作，整改以上所述问题		
检查人	其尺员	施工项目部签收人/日期	魏峰 2023.03.10
整改情况	增加配备专职安全员，对组件安装人员技术交底，对组件安装区域进行隔离，增加安装缺少的材料，及时更换损坏支架材料，对高处作业人员进行安全教育，正确使用安全带，加强人员安全文明教育，正确佩戴安全帽，增加安全管理人员 整改负责人：魏峰　　日期：2023.03.13		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：魏林成　　日期：2023.03.14		