

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-013

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 03 月 24 日	检查地点	光伏区、升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区、升压站、集电线路现场安全及质量施工情况		
存在问题	1、光伏区支架、组件安装螺丝松动，紧固不到位，支架檩条不顺直，部分组件存在波浪现象。 2、升压站储能电缆沟电缆支架不平整，焊渣未清理。 3、光伏区组件安装时未及时配备救生圈，组装的船体边缘未做安全防护栏。 4、集电线路现场施工人员不正确佩戴安全帽，不符合规定。		
整改要求	要求总包单位需加强现场管控，做好人员安全交底及技术交底工作，整改以上所述问题		
检查人	李凡贤	施工项目部 签收人/日期	魏峰 2023.03.24
整改情况	增加人员对该区域进行复检，对不符合设计要求的部位进行整改，对电缆支架进行平整处理，并清理焊渣，配备救生圈救生圈，加装防护栏，对作业人员进行了安全教育，当场进行整改。		
	整改负责人：魏峰		日期：2023.3.27
复查意见	经复查已按要求整改完成		
	复查人：魏树成		日期：2023.03.28