

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-014

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 03 月 31 日	检查地点	光伏区、升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区、升压站、集电线路现场安全及质量施工情况		
存在问题	升压站二次舱电气安装和围墙腻子施工，各一人未戴安全帽。 2、光伏 3#区水上组件安装时未及时配备救生圈，组装的船体边缘未做安全防护栏。 3、二次舱内材料包装未及时清理。 4、升压站综合楼临时用电使用插排，不符合用电安全管理规定。 5、升压站储能蓄电池吊装区域未拉安全警戒线。		
整改要求	要求总包单位需加强现场管控，做好人员安全交底及技术交底工作，整改以上所述问题		
检查人	王凡贤	施工项目部 签收人/日期	魏峰 2023.03.31
整改情况	对违章人员进行安全教育，其中一人清退离场，对新进场船舶配备救生圈，加装护栏，及时清理施工废料，临电插排清场，增加吊装区域警示标志。 整改负责人：魏峰 日期：2023.03.31		
复查意见	经复查已按要求整改完同 复查人：魏峰 日期：2023.04.01		