

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-015

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 07 日	检查地点	光伏区、升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区、升压站、集电线路现场安全及质量施工情况		
存在问题	1、综合楼室内门框边线不一致，必须尽快更换。 2、升压站临时用电乱拉乱接，未安装配电箱， 3、站内给排水管道熔接后，未及时处理现场垃圾。 4、现场施工人员未佩戴安全帽，不符合现场安全规定。 5、光伏区部分支架浸泡在水里，未做好成品保护。		
整改要求	要求总包单位需加强现场管控，做好人员安全交底及技术交底工作，整改以上所述问题		
检查人	王仁贤	施工项目部 签收人/日期	魏峰 2023.04.07
整改情况	更换室内门框边线，增设配电箱，将施工垃圾及时清理，对未佩戴安全帽人员进行清退处理，及时将光伏支架进行回收放置料场。 整改负责人：魏峰 日期：2023.04.08		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：魏树成 日期：2023.04.09		