

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号: ZHJL-JCJL-017

施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 28 日	检查地点	光伏区、升压站、
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区、升压站安全及质量施工情况		
存在问题	1、升压站储能雨水井高盖板中间缝隙太大，高低不平整。 2、综合楼灭火器未见巡检记录、站内其余记录未更新。 3、升压站配电箱箱未上锁，存在安全隐患。 4、光伏区部分电缆未套管。		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	齐凡灵	施工项目部 签收人/日期	魏峰 2023.04.28
整改情况	更换储能雨水井高盖板，安排人员进行定期灭火器巡检， 对配电箱进行上锁处理，加强电缆施工 技术交底 增加电缆套管		
	整改负责人：魏峰		日期：2023-04-30
复查意见	经复查已按要求整改完成		
	复查人：魏树刚		日期：2023.05.01