

监理检查记录表

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号: ZHJL-JCJL-020

施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023 年 05 月 26 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区、升压站、送出线路安全及质量施工情况		
存在问题	1、光伏区支架、组件安装船浮桶较少和浮桶固定不牢靠，避免施 工时造成船体侧翻，必须增加浮桶数量固定到位 2、光伏区 3#箱变接地沟深度不足。 3、消防水泵房控制箱已带电，但箱体内存垃圾未及时清理。 4、升压站 SVG 防护围栏与箱体处存在连接不牢靠。 5、输出线路塔基围栏总包单位尽快安排人员安装，必须悬挂安全 警示牌，避免闲杂人员进入造成安全事故。		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王仁贤	施工项目部 签收人/日期	魏峰 2023.05.26
整改情况	按照要求增加浮桶数量，重新对接地沟进行加深处理 对配电箱垃圾进行清理，对SVG防护围栏进行加固处理，塔基塔围栏已安装完成且安装警示牌 已整改完成 整改负责人：魏峰 日期：2023.05.28		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：魏树成 日期：2023.05.29		