

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-023

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 06 月 16 日	检查地点	光伏区、升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区、升压站安全及质量施工情况		
存在问题	1、综合楼高压水箱控制箱未做安全防护； 2、水面作业浮船浮筒较少，存在侧翻现象； 3、现场部分支架、组件安装人员未戴安全帽、安全绳，救生衣、救生圈配备不齐；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王海东、魏树强 施工项目部 签收人/日期		魏树强 2023.6.16
整改情况	1. 综合楼高压水箱控制箱已增加防护棚。 2. 增加水面作业浮船浮筒。 3. 加强现场人员安全管理，增加安全防护。 整改负责人：魏树强 日期：2023.6.18		
复查意见	经复查，已整改。 复查人：王海东 日期：2023.06.18		