监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目　　编号：ZHJL-JCJL-025

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 06 月 30 日	检查地点	光伏场区
检查类型	☐巡视　☑定期　☐专项		
施工及检查情况简述	光伏区安全及质量施工情况		
存在问题	1、个别水面作业人员未穿救身衣、未正确使用安全绳； 2、部分箱变一体机护栏门未上锁； 3、7 号箱变一体机安全标识标牌掉落；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王学东、魏树同	施工项目部签收人/日期	魏峥 2023.6.30
整改情况	1、督促现场水上作业人员正确规范使用个人安全防护用品 2、督促箱变一体机锁闭 3、重新张贴安全标识牌 整改负责人：魏峥　　日期：2023.7.1		
复查意见	经复查：已整改 复查人：王学东　　日期：2023.07.02		