监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目　　编号：ZHJL-JCJL-026

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 07 月 07 日	检查地点	光伏场区
检查类型	☐巡视　☑定期　☐专项		
施工及检查情况简述	光伏区安全及质量施工情况		
存在问题	1、个别水面作业人员未穿救身衣、未正确使用安全绳、未戴安全帽； 2、水面作业施工浮船未配备救生圈，浮船简易缺少安全防护栏；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王洋乐、魏书博	施工项目部签收人/日期	魏峥 2023.7.7
整改情况	1.已加强现场安全巡视工作，进行安全培训，对违规作业人员进行考核处理 2、增加救生圈，已配备完毕并增加安全防护栏。 整改负责人：魏峥　　日期：2023.7.8		
复查意见	经复查，已整改 复查人：王洋乐　　日期：2023.07.09		