

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号: ZHJL-JCJL-027

施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023年07月14日	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区安全施工情况		
存在问题	1、打桩船拆卸倒运时、安全员未及时到岗履职； 2、水面作业施工浮船未配备救生圈，浮船简易缺少安全防护栏、浮船踏板单薄，无法满足承载力；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王学东 魏启峰	施工项目部 签收人/日期	魏启峰 2023.7.14
整改情况	1、已优化人员配置，在吊装倒运作业时在施工现场 进行监护。 2、相关救生圈分发到施工班组，增加安全防护栏，更 换浮船踏板。		
	整改负责人：魏启峰		日期：2023.7.16
复查意见	经复查，已整改		
	复查人：王学东		日期：2023.07.17