监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目　　编号：ZHJL-JCJL-031

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 08 月 11 日	检查地点	光伏场区
检查类型	☐巡视　☑定期　☐专项		
施工及检查情况简述	光伏区安全及质量施工情况		
存在问题	1、现场水面作业浮船，个别浮筒挤压变形、承载力达不到要求； 2、个别水面作业人员未戴安全帽、救身衣，不符合安全管理规定；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王浮东　魏峰	施工项目部签收人/日期	魏峰 2023.8.11
整改情况	1、已更换浮船不合格浮筒。 2、已对违规人员进行考核处理并加强安全教育 整改负责人：魏峰　　日期：2023.8.15		
复查意见	经复查，已整改 复查人：王浮东　　日期：2023.08.14.		