# 监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目　　编号：ZHJL-JCJL-032

| | | | |
|---|---|---|---|
| 施工单位 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2023 年 08 月 18 日 | 检查地点 | 光伏场区 |
| 检查类型 | ☐巡视　☑定期　☐专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 光伏区安全及质量施工情况 | | |
| 存在问题 | 1、水面作业人员未穿救身衣、未正确使用安全绳，浮船简易缺少安全防护栏，个别浮船承载力不足；<br>2、吊装、打桩作业区域内未拉安全警示带，安全员未到岗履行安全监护； | | |
| 整改要求 | 以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。 | | |
| 检查人 | 王学东　魏帅 | 施工项目部签收人/日期 | 魏峰 2023.8.18 |
| 整改情况 | 1.已发救生衣、安全绳至施工作业人员，并增加安全防护栏，更换不合格浮筒。<br>2、吊装、打桩作业区内增设警示标识、增加专职安全员并对现场进行监护<br>整改负责人：魏峰　　日期：2023.8.19 | | |
| 复查意见 | 经复查，已整改<br>复查人：王学东　　日期：2023.08.20 | | |