

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-033

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 08 月 18 日	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区安全及质量施工情况		
存在问题	1、南大留（18 区）鱼塘预制管桩施工质量较差，个别管桩偏差严重、标高不在同一水平面； 2、施工现场安全标识标牌不足；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王学东 魏峰	施工项目部 签收人/日期	魏峰 2023.8.18
整改情况	1、对偏桩、进行整改并对施工班组进行交底 2、增加施工现场安全标识数量。 整改负责人：魏峰 日期：2023.8.20		
复查意见	经复查，已整改。 复查人：王学东 日期：2023.08.21		