



监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-001

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 09 月 23 日	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理对光伏区质量施工情况		
存在问题	1、个别鱼塘 PHC 混凝土管桩施工标高不在同一水平，左右偏差幅度过大，不符合设计要求；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2023.09.23
整改情况	已按照设计要求将桩顶标高控制在同一水平面， 整改负责人：  日期： 2023.09.25		
复查意见	复查人： 日期：		