

监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-002

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 10 月 01 日	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理对光伏区安全文明施工情况进行巡查		
存在问题	1、料场吊装区域未设置安全警示带，吊装时安全员及安全监护人员未到现场履职； 2、个别水上作业人员未配备安全防护用品及配不足（安全带、救生衣、救生圈）；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人	王学东	施工项目部 签收人/日期	魏雪峰 2023.10.01
整改情况	加强对作业人员安全教育，立即对违章人员进行安全教育，增加吊装人员安全防护用品。 整改负责人：魏雪峰 日期：2023.10.02		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人：王学东 日期：2023-10-02		