




监理检查记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-JCJL-003

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 10 月 10 日	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理对光伏区安全文明施工情况进行巡查		
存在问题	1、个别水上作业人员未配备安全防护用品及配不足（安全带、救生衣、救生圈） 2、；料场吊装区域未设置安全警示带，吊装时安全员及安全监护人员未到现场履职； 3、南高余施工道路区域未设置警示标牌；		
整改要求	以上问题望、总包单位需加强现场安全管控，进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2023.10.11
整改情况	增加作业人员安全防护用品，吊装区域增加安全警示带，和安全标识，并严格要求安全员必须到岗就位。 整改负责人： 日期：2023.10.12.		
复查意见	经复查已按要求整改完成。 复查人： 日期：2023.10.12.		